


△注意

本体LEDランプが点灯しない場合、ETC2.0車載器本体と電源コネクタがゆるんでいないかを確認してください。
ETCカードをETC2.0車載器本体に挿し込んだあと、認証が終了する(本体LEDランプが「緑」から「青」に変化)までETCカードを取出さないでください。ETCカードが故障することがあります。
ICカードをカード挿入口へ挿し込んでください。また、ICカードを取出すときは、必ずカードイシュー・ボタンを押してください。
ETC車線を通過するとき、開閉バーの開閉動作や車の急停車などに注意してください。
入出庫口で車に乗るときは、必ずETCカードを使用してください。
料金所にて通行前にETCカードを挿入しないでください。
(ETCカードの認証には数秒かかるため、上記の場合は開閉バーは開きません)
ETCカードを挿入する際は、ETC2.0車載器本体からICカードの提示を求められたときなどを除いて、ICカードを使用するETC2.0サービスを受ける際は、ETC2.0車載器本体からICカードを取出さないでください。
ETC車線を通過する際は、ETCカードが料金所にて料金を支払うことを確認してください。
ETCカードが料金所にて料金を支払うことは、ETCカードが料金所にて料金を支払うことを確認してください。
ETC車線を通過するときは、ETCカードをETC2.0車載器本体から取出して車内に残さないようにしてください。
車から離れるときは、カード発行元のカード会社、警察へ直ちに連絡してください。
ICカードが盗まれたときは、カード発行元のカード会社が案内する注意事項に従ってください。
ICカードが故障した、変形したときは、カード発行元のカード会社へ直ちに連絡してください。



■カードを取出す

・「カードイシュー・ボタン」を押します。

ICカードを挿入した状態で電源を切ったとき(イグニッションキーを「OFF」にした場合)「ビピピ...」と警告音を発します。
なお、ICカードを挿入した状態でエンジンをかけたとき(イグニッションキーを「ACC」または「ON」にした場合)警告音がなる場合もあります。

お知らせ
・ETC2.0車載器本体にICカードを挿入した状態で車のエンジンを切ったとき、「カード抜き忘れ警告機能」がたらきます。
車から離れるときは、ETC2.0車載器本体からICカードを取出してください。車内にICカードを残さないでください。

△注意

・ETC車線通行中は、ETC2.0車載器本体からETCカードを取出さないでください。
・ICカードの抜き忘れ警告音は、ETC2.0車載器本体や接続したカーナビゲーションシステムからの音量調整、および消音できません。

●動作について

■本体LEDランプと音声機能について

動作	本体LEDランプ	ブザー音
1. 電源を入れたとき(イグニッションキーを「ACC」または「ON」にした場合)	橙点灯	ビーピーピー
ICカード未插入時	橙点滅	ビ——(約5秒)
自己診断(ETC2.0車載器異常の場合)	橙点滅	ビ——(約5秒)
2. ETC2.0車載器本体にカードを挿入したとき	橙点灯	ビッ
ICカード挿入時	青点灯	ビー
ETCカード認証終了時	橙点灯	ビー
ETCカード以外のICカード認証終了時	橙点灯	ビー
ICカード取り出し時	橙点滅	ビ——*1
ICカード挿入異常時	橙点滅	ビ——*1
ICカード異常時	橙点滅	ビ——*1
ICカード情報の異常時	橙点滅	ビ——*1
3. ETCの料金所を通過しているとき	青点灯	ビーッ
通行可能であるとき	青点灯	ビーッ
通行不可能であるとき	青点灯	ビップビップ...
4. ETCの料金所を通過したとき	青点灯	——
料金所通過時の利用料金	青点灯	——
5. 通信エラリ内で異常が発生したとき	橙点滅	ビーピーピー
ICカードデータ処理異常	橙点滅	ビ——(約5秒)
ICカード挿入異常	橙点滅	ビ——(約5秒)
通信データ異常	橙点滅	ビーピーピー
6. その他	——	——
未セットアップETC2.0車載器本体にETCカード挿入時	橙点滅	ビーピーピー
7. ETC2.0サービスを利用したとき	——	ビーッ*2
サービス終了時	——	ビーッ*2
サービス異常終了時	——	ビップビップ...*2
8. セットアップ作業時	——	——
未セットアップETC2.0車載器の電源起動時	青点滅→橙点滅の繰り返し(約2秒)→橙点滅	ビ——(約5秒)
セッターカード挿入時	橙点滅	ビッ
セッターアップ中	橙点灯	——
セッターアップ完了時	青点灯→橙点滅の繰り返し*3	ビー
セッターアップカード取り出し時(セッターアップ完了後)	橙点灯	ビッ
セッターアップカード取り出し時(セッターアップ正常終了後)	橙点滅	ビッ

*1 ブザー音がカードを取出すまで繰り続けます。

*2 サービス終了時にブザー音が鳴らない場合があります。

*3 セッターアップカードを取出すまで動作を継続します。

お知らせ
・ETCサービスをご利用の場合、本体LEDランプとアンテナLEDランプは「青」を点灯します。

△注意

・走行中、ETC2.0車載器の動作(LEDランプの点灯状態やブザー音)に異常が発生した場合、無理にETC2.0車載器の操作をしないでください。安全な場所に車を移動して、完全に止まつた状態でご確認ください。

■自己診断機能について

ETC2.0車載器には本体LEDランプの「緑」点滅動作による自己診断機能があります。
使用中に自己診断機能がたらきエラーが発生した場合、一度、自己診断一覧表をご確認の上、処置してください。

わからない場合、または記載以外のエラーが発生したときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

●自己診断一覧表

エラー コード	ブザー音	エラー内容および対処方法	お問い合わせ先
■本体LEDランプの「緑」点滅動作			
01	ビー(約5秒)	ICカードの挿入不良です。ICカードの挿入状態をご確認の上、再度挿入してください。	お買い上げの販売店へご相談ください。
	点灯:約0.5秒間		消灯:約1.5秒間 繰り返し
02	ビーピーピー	[ICカード挿入時]挿入されたICカードのデータが読み出せませんでした。再度挿入してください。 [ETCサービス利用時]料金所にて車両の停止が案内(表示)されることがあります。	お買い上げの販売店へご相談ください。
	点灯:約0.5秒間		消灯:約1.5秒間 繰り返し
03	ビー(約5秒)	挿入されたカードがICカードであると確認できませんでした。正しいカードであること、および挿入方向などをご確認の上、再度挿入してください。	カード発行元のカード会社へご相談ください。
	点灯:約0.5秒間		消灯:約1.5秒間 繰り返し

