

关于在Windows Server 2016中使用网络接口板时应用的更新程序的注意事项

■ 出版年月

2023年7月

■ 相关机型

网络接口板

感谢您继续支持三菱电机网络接口板。

在Windows[®] Server 2016中使用网络接口板时，应用的Windows更新程序有所变更，因此通知安装时的注意事项。

1 对象机型

品名	型号	软件包
CC-Link IE控制网络接口板	Q80BD-J71GP21-SX、Q80BD-J71GP21S-SX、 Q81BD-J71GP21-SX、Q81BD-J71GP21S-SX	SW1DNC-MNETG-B
CC-Link IE现场网络接口板	Q80BD-J71GF11-T2、Q81BD-J71GF11-T2	SW1DNC-CCIEF-B
支持CC-Link Ver. 2 CC-Link系统主站·本地站接口板	Q80BD-J61BT11N、Q81BD-J61BT11	SW1DNC-CCBD2-B
MELSECNET/H接口板	Q80BD-J71LP21-25、Q81BD-J71LP21-25、 Q80BD-J71LP21S-25、Q80BD-J71LP21G、Q80BD-J71BR11	SW0DNC-MNETH-B

2 变更内容

在Windows Server 2016中使用对象机型的网络接口板时，需应用Microsoft[®]公司公开的更新程序。

其中，下述更新程序被包含在其他更新程序中。

变更前	变更后
KB4480977	KB4534307

3 安装时的注意事项

安装软件包时，可能显示表示“The required Windows updates have not been applied.”的信息。

在信息中有KB4480977时，可以KB4534307替代。

即使应用更新程序KB4534307，若安装时显示信息，则也应选择“Yes（是）”继续安装。

操作步骤

1. 确认运行环境，应用需要的更新程序。
2. 无法获取更新程序KB4480977时，应用更改后的更新程序KB4534307。
3. 安装软件包。

安装下述版本的软件包时，显示表示“The required Windows updates have not been applied.”的信息。

品名	软件包	软件版本
CC-Link IE控制网络接口板	SW1DNC-MNETG-B	1.30G及以前
CC-Link IE现场网络接口板	SW1DNC-CCIEF-B	1.17T及以前
支持CC-Link Ver. 2 CC-Link系统主站·本地站接口板	SW1DNC-CCBD2-B	1.24A及以前
MELSECNET/H接口板	SW0DNC-MNETH-B	35M及以前

4. 作为KB4480977的替代应用了KB4534307时，即使显示信息，也无运行问题。应选择“Yes（是）”，继续安装。

修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2023年7月	第一版

商标

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

The company names, system names and product names mentioned in this bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’ or ‘®’ are not specified in this bulletin.