

三菱電機ガスFF式温風暖房機「クリーンヒーター」

■ お知らせ 点検活動を実施しております。

日頃は弊社製品をご愛用頂きまして厚くお礼申し上げます。

さて、去る平成3年(1991年)10月に昭和56年製(1981年)製品内部のガスパイプ腐食部から、ガス漏れによる中毒事故が発生し、該当製品をご愛用のお客様にはご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

■ 点検がお済みでないお客様はご連絡願います。

三菱ガスFF暖房機「ガスクリーンヒーター」をお持ちの場合は、下図の通り製品全面右上部に表示してあります「形名」をご確認いただき対象形名のお客様は、製品側面に「点検済みシール」が貼られていないかご確認をお願いいたします。


対象形名で、点検済みシールが貼られていない場合は、無料で点検を致しますので下記フリーダイヤルへ連絡を下さいますようお願い申し上げます。

- 製品に異常を感じたり、ご使用に不安を感じる場合は、使用を中止いただきますようお願い致します。
- 弊社による点検の際にも、補修用の部品は供給期間を過ぎておりますので、部品交換が必要な場合は、ご使用の中止をお願い申し上げます。

■ 確認手順

三菱ガスFF暖房機「ガスクリーンヒーター」をお持ちのお客様は以下の手順でご確認をお願いいたします。

製品外観図




① 対象形名か、製品形名を確認ください。

製品前面の右上部に表示

	三菱形名		ガス会社形名			
	表示形名	右側面 型式銘板	東京ガス	大阪ガス	東邦ガス	北海道ガス
都市ガス	VGB-40M	VGB-40MC	MD-351FF			KMD-540U
	VGB-40M-2	VGB-40MC-2			MCF-40FB	KMD-541U
	VGB-40MD	VGB-40MDC		43-807	MCF-40FT	
	VGB-35MD	VGB-35MDC				
	VGB-30M	VGB-30MC				KMD-530U
	VGB-30M-2	VGB-30MC-2				
LPガス	VGB-30MT	VGB-30MTC	MD-251TFF			
	VGB-40M	VGB-40MP				
	VGB-40M-2	VGB-40MP-2				
	VGB-40MD	VGB-40MDP		43-807		
	VGB-30M	VGB-30MP				
	VGB-30M-2	VGB-30MP-2				

② 点検がお済みでないか、「点検済」シールを確認ください。

点検がお済みの場合、製品右側面若しくは、左側面に下図のようなシールが貼り付けてあります。



③ 対象製品で点検がお済みでない方は、下記へご連絡をくださいますようお願いいたします。

ご連絡窓口
フリーダイヤル (無料) 0120-201-385

【受付時間】 9:00~19:00 (2006年7月31日まで、土・日・祝日も受付)
9:00~17:00 (2006年8月1日から、土・日・祝日を除く)

上記以外の時間帯のご連絡 : 0120-139-365

お客様から申し出いただきました氏名、住所、電話番号などの情報は、今回の対応にのみ利用し管理いたします。なお、これら業務に携わる関係会社へも、お客さまの情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理を行わせてます。

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
三菱電機株式会社
リビング・デジタルメディア事業本部